



ALLERTA GIOCATTOLO CONTENENTE AMIANTO – MASSIMA DIFFUSIONE

Ministero della Salute – Notifica Safety Gate SR/01963/26

Giocattolo con sabbia contaminata da amianto (tremolite) destinato anche al mercato italiano

Invito urgente ai Comuni alla diffusione dell'informazione a cittadini, scuole, asili nido e strutture per l'infanzia

Spett.li Amministrazioni Comunali

Alla cortese attenzione degli Ill.mi Signori Sindaci

Assessori competenti in materia di Ambiente, Salute, Scuola e Servizi al Cittadino

Uffici Ambiente – Uffici Scuola – URP

MASSIMA DIFFUSIONE

Illustrissimo Signor Sindaco,

Il **Sportello Amianto Nazionale APS**, nell'ambito della propria attività istituzionale di informazione e supporto alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini per la corretta gestione del rischio amianto, porta alla Vostra **urgente attenzione** una comunicazione del **Ministero della Salute** relativa alla presenza sul mercato di un **giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto**.

Il Ministero della Salute ha infatti segnalato alle Regioni e Province Autonome la notifica europea **Safety Gate SR/01963/26, relativa a un giocattolo destinato ai bambini.**

Particolare attenzione merita quanto espressamente evidenziato dal Ministero: questi prodotti **potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole**, ed essere quindi già nella disponibilità dei consumatori.

Per tale ragione lo Sportello Amianto Nazionale invita le Amministrazioni Comunali alla **massima e tempestiva diffusione dell'informazione sul territorio**, con particolare riguardo a famiglie, scuole dell'infanzia, asili nido pubblici e privati e strutture frequentate da minori.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267

00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della L.349/86 con DM n .166/2025



- Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della L.349/86 con DM n .166/2025



- **non spazzare la sabbia;**
- **non utilizzare un normale aspirapolvere;**
- non soffiare sul materiale;
- non tentare autonomamente di disperderlo o rimuoverlo;
- allontanare temporaneamente bambini e altre persone dall'area interessata;
- contattare la **ASL/ATS territorialmente competente**, specificando il riferimento alla notifica **Safety Gate SR/01963/26 – giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite;**
- attenersi alle indicazioni impartite dall'Autorità competente.

Qualora la sabbia sia già fuoriuscita, la situazione **non deve essere trattata come il semplice smaltimento di un giocattolo**, ma può richiedere una specifica valutazione dell'ambiente interessato.

MASSIMA ATTENZIONE NELLE SCUOLE E NEGLI ASILI

Il Ministero della Salute sottolinea espressamente che questi prodotti **potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, incluse le scuole.**

Si invita pertanto a chiedere alle strutture presenti sul territorio di verificare:

- giochi disponibili nelle aule;
- materiali presenti negli spazi ludici;
- magazzini e depositi;
- acquisti effettuati nel 2025 e nel 2026;
- acquisti effettuati attraverso marketplace online;
- eventuali confezioni o documenti di acquisto ancora disponibili.

Qualora il prodotto venga riconosciuto, deve essere **immediatamente sottratto all'utilizzo dei bambini senza essere aperto o manomesso.**

Se il prodotto risulta rotto o la sabbia è fuoriuscita in un ambiente scolastico o educativo, si raccomanda di **impedire temporaneamente l'accesso all'area, evitare le normali operazioni di pulizia e contattare immediatamente la ASL/ATS competente.**

ATTENZIONE ANCHE A PRODOTTI SIMILARI

La nota ministeriale contiene inoltre un'importante indicazione relativa ad eventuali **articoli simili.**

Il Ministero informa che, qualora ne vengano rinvenuti, deve essere valutata l'opportunità di procedere all'analisi della loro composizione presso i **competenti Centri Regionali Amianto**, al fine di escludere la possibile presenza di analoghi contaminanti.

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267
00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org



Ciò **non significa che tutti i giocattoli simili siano contaminati**, ma che eventuali verifiche devono essere effettuate esclusivamente attraverso strutture competenti.

INFORMARE SUBITO, SENZA ALLARMISMI

L'obiettivo della presente circolare non è generare allarmismo, ma permettere di **individuare rapidamente gli eventuali prodotti interessati, impedirne l'ulteriore utilizzo da parte dei bambini e garantire una corretta gestione in caso di rinvenimento.**

Per questo motivo lo **Sportello Amianto Nazionale** invita alla **MASSIMA DIFFUSIONE** della presente informazione.

Una comunicazione rapida e capillare da parte dei Comuni può consentire alle famiglie e alle strutture educative di riconoscere immediatamente il prodotto e adottare comportamenti corretti.

Lo **Sportello Amianto Nazionale APS** rimane a disposizione delle Amministrazioni Comunali per l'affiancamento informativo agli uffici e alla cittadinanza nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Si invita alla massima e tempestiva diffusione.

Distinti saluti.

Roma 18/08/2026

Fabrizio Protti
Presidente
Sportello Amianto Nazionale APS

Associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986

Riferimenti:

Ministero della Salute – codice I.2.b.d/2026/1 – notifica SR/01963/26.

Commissione Europea – Safety Gate – caso SR/01963/26.

Sportello Amianto Nazionale

APS - Codice.Fiscale 97920950587

Via del Corso 267
00186 Roma (RM)

sportello.amianto.nazionale@pec.it



Tel +39 06 90281260

Tel +39 06 81153787

info@sportelloamianto.org

www.sportelloamianto.org

Per la delicatezza dell'argomento si invita nel caso di rinvenimento a valutare la possibilità di informare i consumatori sulle modalità di smaltimento e riconsegna degli stessi.

Infine, si informa che nel caso venissero rinvenuti articoli simili va valutato se provvedere all'analisi della composizione presso i Competenti Centri Regionali Amianto per escludere la eventuale presenza di tali contaminanti

Rimaniamo in attesa di riscontro da inviare alla PEC: dgcsv@postacert.sanita.it con in oggetto il codice I.2.b.d/2026/1

LA DIRETTRICE DELL'UFFICIO 4

Dott.ssa Valeria Dusolina Di Giorgi Gerevini

Referenti: Dott.ssa Aurelia Fonda: a.fonda@sanita.it

Dott.ssa Francesca Ravaoli: f.ravaoli@sanita.it

This notification transcript might contain **personal data** (as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725) and **trade secrets** (as defined in Article 2 of Directive (EU) 2016/943).

This document is **not to be disclosed to third parties** and should only be circulated within the network of authorities making use of Safety Gate.

In case third parties would request information concerning validated notifications, they should be redirected to the information displayed on the Safety Gate portal.

Submission number **DE/06390/26**

Case number **SR/01963/26**

Version **1**

1| General information

Submission number **DE/06390/26**

Case number **SR/01963/26**

Creation date **19/06/2026**

Validation/distribution date **02/07/2026**

Notification type* **Serious risk**

Notifying country **Germany**

2| Product identification

Professional product?* **No**

Product category* **Toys**

OECD Portal category (if known)* **86000000 - Toys / Games**

Product (what the product is)* **Sand-filled toy in the shape of a carrot**

Name (on the product or the

packaging)*

Brand (on the product or the packaging)*

Trendhaus

Type/number of model *

967176

Is the product counterfeit?*

No

Batch number *

2025 = CH33287

Bar code *

4032722967176

Customs code*

Unknown

Product description*

Stretch carrot with elastic soft touch rubber surface. Orange-coloured sand-filled toy. It can be pulled in all directions. approx. 17 cm long.

Packaging description*

Unknown

Total number of items covered by the notification*

**30,024 Unit
Unknown**

Photos (products, packaging and label)*



Karotte.png
Main picture

3| Regulations and standards applicable

Legal provisions at EU level applicable? (directive, decision, regulation, etc.)*

Directive 2009/48/EC

EU or national standards applied?*	No
Is the product CE marked?*	No
Declaration of conformity available?*	No
Certificates	

4| Risk description

Type of risk*	Health risk / other
(Overall) risk level*	Serious
Summary of test results*	Tremolite asbestos was detected in the sand. Asbestos can cause cancer.
Risk description (technical defect and consequences)*	The toy could break and the filling can come out. The filling contains tremolite asbestos. Asbestos can cause cancer.
Legal provisions (at EU level) and European standards against which the product was tested and did not comply*	The requirements of the Toy Safety Directive (Directive 2009/48/EC) are not met.
Are you aware of accidents/incidents linked to the product in question?*	No
Test report	
Risk assessment	

5| Traceability

Country of origin*	People's Republic of China
Country(-ies) of destination*	Hungary Bulgaria Italy Slovakia Estonia Luxembourg Austria Switzerland Czechia Portugal Spain Germany Sweden France

Croatia
Latvia
Montenegro
Poland
Romania
Greece

Contact details of the manufacturer(s)*

Company name* **Trendhaus**

Address* **Mühlweg, 15**

Zip code **92369**

City* Sengenthal

Country* Germany

Contact details of the exporter(s)* **Unknown**

Contact details of the importer(s)*	Unknown
-------------------------------------	---------

Contact details of the distributor(s)*	Unknown
--	---------

Contact details of the retailer(s)*	Unknown
-------------------------------------	---------

Is the product (also) sold online?*

6| Measures

Type of measure(s)*	Voluntary measures
1. Information and communication	1.1. Information and communication
2. Financial	2.1. Financial
3. Organisational	3.1. Organisational
4. Technical	4.1. Technical
5. Legal	5.1. Legal
6. Other	6.1. Other

Name of economic operator taking notified measure(s)*	Trendhaus Handelsgesellschaft mbH
---	--

Type of economic operator taking notified measure(s)* **Manufacturer**

Category of measure(s)*	Recall of the product from end users
1. Informational measures	
2. Financial measures	
3. Operational measures	
4. Environmental measures	
5. Social measures	
6. Governance measures	
7. Other measures	

Date of entry into force*	Unknown
---------------------------	---------

Duration* **Unknown**

